


NEXTORCH®

ENGLISH



WL22

Learn more on
www.nextorch.com



SPECIFICATIONS		WL22R		WL22G	
ANSI / PLATO-FL1	White Light	Red Laser	White Light	Green Laser	White Light + Green Laser
Light Output	650 lm	< 5 mW	650 lm	650 lm	650 lm
Run Time	1 h	6 h 30 min	—	1 h	4 h 15 min
Beam Distance	102 m	—	—	102 m	—
Impact Resistance	1 m	—	—	—	—
Water Resistant	IPX4	—	—	—	—
Weight and Dimensions	Weight: 74 g Size: 55 mm (Length) × 30 mm (Width) × 36 mm (Height)				
Material	Light Source: LED / Laser Transmitter				
Battery	Built-in 250 mAh Rechargeable Battery				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested WL22 with built-in 250 mAh rechargeable battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.


- Compact and lightweight.
- Type-C rechargeable design.
- Attaches securely to MIL-STD-1913 and Glock-style Rails.
- Features laser calibration function for accurate sight.

INSTRUCTION

- **Charge**
Charging time about 1h 15 min.
- **ON / OFF**
Press the left or right side switch





- **Mode Switch**
Press the left and right switches at the same time when the light is on.




- **Mounting**

1. Loosen Rail-Adjustment Bolt by hexagonal wrench or screwdriver.
2. Push the Rail-Adjustment Bolt forward to loosen the Movable Rail.
3. Make the WL22 with the laser apertures facing in the direction of the muzzle of the weapon, and put it in the desired recoil groove of the rail.
4. Turn the Rail-Adjustment Bolt clockwise as tightly as fingers allow. Then use a screwdriver to tighten the screws.




- **WARNING**
Confirm that weapon is unloaded and on safe prior to installation.

- **Laser Sight Zeroing**
If you need to zeroing target, you must adjust the horizontal laser first to make the laser right on the same vertical line with the target, then adjust the vertical laser to zeroing. Each 1/2 turn of the laser adjuster will move the laser point by 17 cm at 10 meters.



- **Never look directly into the laser beam, use the laser sight only for its intended purpose.**



MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to code you could also. Email us at service@nextorch.com. Call us: 0086-400-8300-799. OR contact your local dealer/distributor.




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH®

DEUTSCH



WL22

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de


SPEZIFIKATIONEN		WL22R		WL22G	
ANSI / PLATO-FL1	Weißlicht	Rotlaser	Weißlicht + Rotlaser	Grünlaser	Weißlicht + Grünlaser
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	650 lm	< 5 mW	650 lm	650 lm	< 5 mW
Laufzeit	1 h	6 h 30 min	—	1 h	4 h 15 min
Leuchtdistanz (nach ANSI)	102 m	—	—	102 m	—
Fallhöhe	1 m	—	—	—	—
Wasserdicht	IPX4	—	—	—	—
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 74 g Größe: 55 mm (Länge) × 30 mm (Breite) × 36 mm (Höhe)				
Material	Lichtquelle: LED / Lasersender				
Batterie	Aluminium				
	250 mAh Akku				

Die oben getesteten Spezifikationen basieren auf dem Standard von ANSI / PLATO-FL1. Wir haben WL22 mit einem eingebauten 250-mAh-Akku bei 22 °C ± 3 °C getestet. Diese Werte wurden unter Labor-Bedingungen ermittelt und können zwischen Waffentypen, Akku und klimatischen Bedingungen (Umgebungs-temperatur / Luftfeuchtigkeit / etc.) um +/- 15 % abweichen. Durch den elektronischen Überbrückungsschutz kann die Leuchtdauer abweichen.



- Kompaktes und leichtes Design.
- mit Type-C direkt aufladen.
- Sichere Montage an Picatinny-Schienen (MIL-STD-1913) und Glock-Montage-Schienen.
- Die WL22 ist ausgestattet mit einer exakten Laser Kalibrierungsfunktion für höchste Präzision.

BITTE BEACHTEN!

- **Aufladen**
Ladezeit ca. 1 h 15 min.
- **EIN / AUS**
Drücken Sie den linken oder rechten Schalter.





- **MODI Schalten**
Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht gleichzeitig den linken und den rechten Schalter.




- **Montage**

1. Lösen Sie die SchienenEinstellschraube mit einem Sechskantschlüssel oder einem Schraubendreher.
2. Drücken Sie die SchienenEinstellschraube nach vorne, um die bewegliche Schiene zu lösen.
3. Montieren Sie die WL22 so, dass die Laseröffnungen in Richtung der Mündung der Waffe zeigen und setzen Sie ihn an der gewünschten Position in die Schiene ein.
4. Drehen Sie die SchienenEinstellschraube so fest in Uhrzeigersinn, wie Sie es mit den Fingern können, ziehen Sie die Schrauben dann mit einem Schraubendreher fest.



- **WARNUNG**
Vor der Installation sicherstellen, dass die Waffe entladen und gesichert ist.

- **Ziellaser Justieren**
Wenn Sie das Ziel auf Null setzen müssen, müssen Sie zuerst den horizontalen Laser einstellen, damit das Laservisier auf derselben vertikalen Linie wie das Ziel liegt und dann den vertikalen Laser auf Null stellen. Jede halbe Umdrehung der Laser-Kalibrierung bewegt den Laserpunkt um 17 cm auf 10 Meter.



- **Niemals direkt in den Laserstrahl schauen. Laservisier nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.**

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
4. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, über Zweckentfremdenden Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf.
 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelbinderbedingungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß dem Gesetzten Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH®

ESPAÑOL



WL22

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES		WL22R		WL22G	
ANSI / PLATO-FL1	Luz Blanca	Láser Rojo	Luz Blanca + Láser Rojo	Láser Verde	Luz Blanca + Láser Verde
Flujo luminoso	650 lm	< 5 mW	650 lm	650 lm	< 5 mW
Autonomía	1 h	6 h 30 min	—	1 h	4 h 15 min
Distancia haz de luz	102 m	—	—	102 m	—
Resistencia al impacto	1 m	—	—	—	—
Resistencia al agua	IPX4	—	—	—	—
Peso y Dimensiones	Peso: 74 g Tamaño: 55 mm (largo) × 30 mm (ancho) × 36 mm (alto)				
Materiales	Fuente de luz: LED / emisor láser				
Batería	Aluminio				
	Con Batería Recargable Incorporada de 250 mAh				


Las especificaciones probadas anteriormente están estrictamente de acuerdo con el estándar de ANSI / PLATO-FL1. Probamos el WL22 con batería recargable incorporada de 250 mAh a 22 °C ± 3 °C. Las especificaciones tienen diferencias cuando se usa una batería diferente o se prueba en un entorno diferente.

CARACTERÍSTICAS



- Diseño Compacto y Ligero.
- Carga directa de Type-C.
- Se fija con seguridad a los rieles estilo MIL-STD-1913 y Glock.
- Cuenta con función de calibración láser para una visión precisa.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Carga**
Temprío de carga de aproximadamente 1 h 15 min.
- **ON / OFF**
Presione el interruptor lateral izquierdo o derecho.





- **Intercambio de modos**
Apriete los interruptores izquierdo y derecho al mismo tiempo cuando la luz esté encendida.




- **Montaje**

1. Afloje el Perno de Ajuste del Riel con una llave hexagonal o un destornillador.
2. Enjuque el Perno de Ajuste del Riel hacia adelante para aflojar el Riel Móvil.
3. Haga el WL22 con las aberturas del láser orientadas en la dirección de la boca del arma y pégalo en la ranura de ranuras desalojadas del riel.
4. Gire el Perno de Ajuste del Riel en el sentido de las agujas del reloj con fuerza. Luego utilice un destornillador para apretar los tornillos.



- **ADVERTENCIA**
Confirme que el arma está descargada y segura antes de la instalación.

- **Visor de cero láser**
Si quiere poner a cero el objetivo, primero debe ajustar el láser horizontal para hacer que el visor láser esté en la misma línea vertical con el objetivo, luego se requiere ajustar el láser vertical a cero. Cada 1/2 rotación del ajustador láser, el punto láser moverá 17 cm a 10 metros.



- **Never mire directamente al rayo láser, use la mira láser solo para el propósito previsto.**

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se ve afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpie inmediatamente la linterna con agua limpia
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo reparamos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener un servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com. Llámennos: 0086-400-8300-799. O contáctese su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH®

FRANÇAIS



WL22

Plus d'infos en français sur
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES		WL22R		WL22G	
ANSI / PLATO-FL1	Lumière blanche	Laser Rouge	Lumière blanche + Laser Rouge	Laser Vert	Lumière blanche + Laser Vert
Puissance d'éclairage	650 lm	< 5 mW	650 lm	650 lm	< 5 mW
Durée d'utilisation	1 h	6 h 30 min	—	1 h	4 h 15 min
Distance du faisceau	102 m	—	—	102 m	—
Résistance aux impacts	1 m	—	—	—	—
Étanchéité	IPX4	—	—	—	—
Poids et dimensions	Poids: 74 g Size: 55 mm (Length) × 30 mm (Width) × 36 mm (Height)				
Matériaux	Source de lumière: LED / émetteur laser				
Batterie	Alimenté par la batterie rechargeable de 250 mAh intégrée				


Les spécifications testées summentonnées sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé le WL22 avec la batterie rechargeable de 250 mAh intégrée à une température de 22 °C ± 3 °C. Les spécifications peuvent différer en cas d'utilisation d'une batterie différente ou d'un environnement différent.

FONCTIONNALITÉS

- Conception Compacte et Légère.
- Charge directe de Type-C.
- Fixation solide aux MIL-STD-1913 et rails de style Glock.
- Fonction de calibration du laser pour une vision précise.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

- **Recharger**
Durée de charge: environ une heure et 15 minutes.
- **ON / OFF**
Appuyez sur l'interrupteur latéral gauche ou droit.



- **Pulse légèrement le interruptor**
Appuyez sur les deux interrupteurs gauche et droit simultanément lorsque la lampe est allumée.

